



**roemer**  
Helmets



## ENGLISH

- Remove protectors before cleaning/impregnation
- Remove dirt with a damp cloth
- Hand wash
- Max. temp. 30 °C
- Rinse thoroughly
- Wring carefully
- Do not iron
- Do not dry clean
- No clothes dryer
- No bleach
- Impregnate regularly with the proper special spray

## NEEDERLANDS

- Verwijderd u de protectoren voor het reinigen/impregneren
- Vul verwijderen met een vochtige doek
- Handwas
- Maximale temperatuur 30 °C
- Grondig spoelen
- Voorzichtig uitwringen
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen
- Geen wasdroger
- Niet bleken
- Regelmatig impregneren met de juiste speciaalspray

## ESPAÑOL

- Quite los protectores antes de limpiar/impregnare
- Quite la suciedad con un trapo húmedo
- Lavar a mano
- Temperatura máxima 30 °C
- Aclarar bien
- Escurrir con prudencia
- No planchar
- No limpia químicamente
- No utilizar secadora
- No blanquear
- Impregne regularmente con el vaporizador especial

## DEUTSCH

- Entfernen Sie vor dem Reinigen/Imprägnieren die Protektoren
- Schmutz mit einem feuchten Tuch entfernen
- Mit der Hand waschen
- Maximale Temperatur 30°C
- Gründlich spülen
- Vorsichtig auswringen
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht in den Trockner
- Kein Bleichmittel verwenden
- Regelmäßig mit dem geeigneten Spezialspray imprägnieren

## FRANÇAIS

- Enlever les protections avant le nettoyage/imprégnation
- Nettoyer le vêtement à l'aide d'un chiffon humide
- Lavage à la main
- Température maximale 30 °C
- Rincer abondamment
- Essorer avec précaution
- Ne pas repasser
- Pas de nettoyage à sec
- Pas de séche-linge
- Pas d'eau de Javel
- Imperméabiliser le vêtement régulièrement avec un produit adéquat

## ITALIANO

- Levare i protettori prima di lavare/impregnare
- levare il spoglio con un panno umido
- Lavaggio a mano
- Temperatura massima 30 °C
- Sciacquare profondamente
- Strizzare dolcemente
- Non stirare
- Nessun lavaggio chimico
- Nessun asciugatore automatico
- Non usare cloro
- Impregnare regolarmente con lo spray adatto

## SLOVENSKI

- Odstráňte obramba pred čistením / impregnovaním
- Nečistoty odstráňte vlhkou handičkou
- Umývajte v rukách
- Maximálna teplota 30 °C
- Dôkladne opláchnite
- Opatrne vyžmýkajte
- Nežehlite
- Nečistite chemicky
- Nesušte v sušičke
- Nepoužívajte bielidlo
- Pravidelne impregnujte vhodným špeciálnym sprejom